

CREDIT SUISSE

MAITRE DE L'OUVRAGE

ISS FACILITY SERVICES SA | LE LIGNON

ETENDUE DES PRESTATIONS

Selon SIA 108 : 71.5 %

PP31 PP32 PP33 PP41
 PP51 PP52 PP53

ARCHITECTES / DIRECTION TRAVAUX

|

PUBLICATION

Pas de publication

CARACTERISTIQUES

Volume SIA 416	N.C.
Surface brute de plancher	N.C.
Coût CFC 23	725'900 Fr. TTC
Coût total	N.C. Fr. TTC
Standard énergétique	MINERGIE

LIENS

www.sm-arch.ch

www.srg-engineering.ch/fr/projects



Le projet prévoit la modification du bâtiment du Crédit Suisse à Cornavin pour permettre la location de certains espaces. Les installations électriques vétustes ont été remplacées par des prises et tableaux aux normes. De nouvelles caméras de surveillance AXIS P3225-LVE Mrkl1 ont été installées pour garantir la sécurité optimale du bâtiment.

